甘肃省火灾隐患单位曝光统计表

为有效防范化解重大消防安全风险，切实压降电动自行车安全事故，持续发挥舆论监督作用，不断推动隐患整改，现将存在消防隐患的单位场所进行曝光：

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
1	兰州	甘肃八冶物业管理有限公司（兰海金湾住宅小区）	在门厅停放电动自行车，拒不改正。
2		甘肃世茂天成物业管理有限公司：海亮滨河一号小区	在门厅停放电动自行车，拒不改正。
3		甘肃兰储物业管理服务有限公司	在门厅停放电动自行车，拒不改正。
4		永登县煜铭物业管理有限公司	在门厅停放电动自行车，拒不改正。
5		兰州大众物业管理有限责任公司（紫雅花园）	小区内电动自行车存在“飞线充电”现象。
6		兰州居利物业服务服务有限公司（四合居）	小区内电动自行车存在“飞线充电”现象。
7		皋兰县尚锦城	小区内部分电动自行车“飞线充电”、违规停放在疏散通道等行为。
8		兰州康太家园房产开发有限公司	电动自行车集中充电区域与周边住宅建筑防火间距不足。
9	嘉峪关	甘肃雄关百康大药房连锁有限公司(药品储存库房)	药品储存库房火灾自动报警系统探测器设置不符合规范要求，未设置室内消火栓。
10		嘉峪关万鲜伊尚宫牛肉面馆（个体工商户）	该单位外窗设置影响灭火救援和逃生的铁栅栏。
11		嘉峪关联重机械设备有限公司（厂房）	厂房西侧安全出口上方未设置安全出口标志。
12		嘉峪关保迎利建材商行	疏散通道堆放杂物。
13		嘉峪关市益诚森糖酒经销部	安全出口被占用。
14		嘉峪关市明珠物业服务服务有限公司（明珠山水郡小区）	1.地下车库疏散通道、安全出口堵塞； 2.地下车库防火卷帘未保持完好有效。
15	金川区润禾商务宾馆	1.防火门未实施封堵，防火门无顺序器； 2.营业区二层北侧； 3.安全出口处堆放杂物； 4.营业区外窗设置影响逃生、救援的障碍物。	

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
16	金昌	金昌市沙漠花海住宿有限公司	营业区一处防火门闭门器损坏；一具疏散指示标志不亮。
17		金昌市信安物业管理有限责任公司	水箱间感烟探测器防尘罩未摘。
18		甘肃电投金昌发电有限责任公司二厂	1.一号锅炉房东侧一处安全出口未设置安全出口标识，消防水泵房应急照明灯设置数量不足，厂区内室外消火栓周边未配置水枪、水带、撬棍，生产车间部分防火门未设置顺序器，消防水泵房未设置防火门； 2.一号锅炉房一处室内消火栓阀门损坏。
19		甘肃金宏翔新能源有限公司	老化车间火灾自动报警系统停用（不能联动控制），室内消火栓管网无水。
20		晶科能源（金昌）有限公司	切片车间疏散指示标志配置不符合规范要求。
21		金昌达盛新业农业发展有限责任公司	该场所疏散通道、安全出口不畅通。
22		永昌县旺角休闲娱乐室	1.该场所消防设施器材、安全标志的设置不符合要求； 2.疏散通道、安全出口不畅通。
23		永昌县城关镇爱衣服装店	该场所疏散通道、安全出口不畅通。
24		甘肃克胜阡耘生物科技有限公司	擅自停用消防给水设施。
25		永昌县河西堡镇假日宾馆	安全出口处有障碍物。
26	白银	靖远煤业集团刘化化工有限公司员工宿舍楼	单位员工宿舍楼第三至七层室内消火栓箱内未配置水枪水带且未配置灭火器
27		甘肃馨泰源物业管理服务有限公司	安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班。
28		白银东台安居小区物业服务服务有限公司	电动车违规占用消防疏散通道。
29		平川区阿拉山烤肉店	1.疏散通道存放啤酒、饮料影响人员疏散； 2.箱遮挡室内消火栓。
30		平川区长毛饭馆	1.擅自停用火灾报警控制柜； 2.营业期间安全出口上锁。
31		东湾镇新民小区	1.安全出口停放电动自行车； 2.疏散通道堆放杂物。

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
32		白银居海源物业管理有限公司靖远分公司（同盛雅苑小区）	1.堵塞占用消防车通道； 2.消控室无人值班。
33	天水	秦州区汇友烧烤店	1.部分电气线路未穿管保护； 2.燃气软管超过两米； 3.违规使用“三通”。
34		甘肃建投城市运营服务集团天水有限公司（渭水园）	1.消控室未设置应急照明灯； 2.门厅入口处停放电动自行车； 3.消控室消防用电设备未采用专用的供电回路。
35		桃园大厦	1.电动自行车充电区域堆放易燃可燃物； 2.充电区域消防器材配置不足。
36		秦安县桃园安居小区	1.部分电动自行车“飞线充电”； 2.安全出口处停放电动自行车。
37		甘谷县麻味王调味品店	1.疏散通道堆放货物； 2.消防车通道停放私家车辆； 3.无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无员工消防安全培训记录。
38		甘谷赤诚国际物业管理有限公司	1.消防车通道被占用； 2.楼道内堆放杂物； 3.员工对灭火器操作不熟悉。
39		武山唯馨居管家装饰工程有限公司	1.场所外窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物； 2.部分电器线路的敷设不符合消防技术标准。
40		清水县鑫鼎轩餐饮有限责任公司第一分公司	1.厨房燃气管路长度超过2米； 2.场所二层北侧疏散走道堆放杂物。
41		张家川回族自治县西也家的快餐店（芳华）	1.安全出口标识停用，疏散指示标识停用； 2.员工不会使用灭火器； 3.消防安全制度不齐全。
42		天水陇盛源环保科技有限公司	厂房南侧设置更衣室占用安全出口。
43		天祝藏族自治县宣洋城餐饮店（个体工商户）	1.场所未设置应急照明和疏散指示标志； 2.场所未配置灭火器； 3.西侧疏散通道堆放杂物； 4.场所部分电器线路未穿管敷设。

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
44	武威	天祝藏族自治县嘉慈缘宾馆	1.二层疏散走道喷淋系统洒水喷头设置不符合标准; 2.二层疏散走道火灾显示盘存在故障点; 3.二层疏散走道一具疏散指示标志不亮; 4.二层疏散走道中间防火门闭门器损坏; 5.室内消火栓缺配软管且未连接管网; 6.二层北侧疏散楼梯间堆放杂物(立即整改)。
45		凉州区东关街复兴173号康利莱化妆品饰品店	场所外窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物。
46		凉州区东关街复兴172号凉州区永利商行	场所外窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物。
47		凉州区和平大道皇台西二区	占用消防通道。
48		武威市凉州区福利路金兰庭院	占用消防通道。
49		古浪县繁盛冷饮批发部	1.疏散通道被占用; 2.消防车通道被占用。
50		古浪县汇锦家居家电城	无消防安全管理制度, 灭火和应急疏散预案, 员工培训记录。
51		古浪县蝶之韵舞蹈考级中心	1.大厅北侧疏散通道堆放杂物; 2..消防车通道被占用。
52		民勤县南大街城南公租房	占用消防通道。
53			甘州区乐道保健服务店
54	张掖太空舱电竞网咖		1.东侧走道一处手动报警按钮损坏; 2.火灾自动报警系统故障未清除。
55	临泽县天才苗苗艺术培训中心		1.该场所占用安全出口; 2.该场所二层东侧一处电器线路敷设不符合规定。
56	临泽县茶间道茶楼室		1.该场所二层西侧疏散通道处放置柜子等物品, 占用疏散通道; 2.该场所二层东侧一处电器线路敷设不符合规定。

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
57	张掖	山丹县鸿盛源酒楼	1.安全疏散通道严重堵塞，不具备疏散条件； 2.遮挡消火栓； 3.自动报警系统未保持完好有效； 4.燃气报警器安装位置不符合规定。
58		山丹县北海龙门鱼府	1.疏散通道严重堵塞； 2.部分疏散指示标志未保持完好有效 3.室内消火栓无水； 4.部分电器线路敷设不符合要求。
59		高台县权兆年服装店	1.室内消火栓压力不足； 2.感烟探测器未保持完好有效； 3.应急疏散通道堆放杂物； 4.防火卷帘未保持完好有效。
60		高台县沙坝子火锅店	1.部分电气线路敷设不符合要求； 2.堵塞疏散通道； 3.疏散通道堆放杂物； 4.室内消火栓无水。
61		民乐县阿秋休闲娱乐会所	1.自动火灾报警系统未保持完好有效； 2.室内消火栓供水压力不足； 3.门口电气线路敷设不符合规定。
62		民乐县满江红火锅店	1.部分感烟探测器保护罩未摘除； 2.部分疏散指示标志线路敷设不符合规定； 3.室内消火栓压力不足； 4.室内消火栓被遮挡； 5.自动火灾报警系统未保持完好有效。
63		肃南裕固族自治县雪域宾馆	1.摆放的晾衣架占用北侧一处疏散通道； 2.二楼堆放的杂物占用东侧一处疏散通道。
64		肃南裕固族自治县爵之语酒吧	1.安全出口上方一处疏散指示标志未保持完好有效 2.摆放的货物占用南侧一处疏散通道； 3.灭火器到期未按时检测。
65		酒泉市西部天地时代国际购物中心有限责任公司	室内消火栓系统压力不足。
66		酒泉天恒娱乐中心（个人独资）	未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
67	酒泉	敦煌东方幼儿园	幼儿园儿童用房设置在建筑四层。
68		敦煌市格林生活超市	1.北侧疏散楼梯间堆放杂物; 2.疏散通道堆放杂物。
69		司煌项目管理咨询(甘肃)有限公司	消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作
70		金塔县众鑫商贸服务有限公司	市场设置摊位占用消防车通道。
71		金塔县华泰服务有限公司	1.市场设置摊位占用消防车通道; 2.无员工消防安全培训;无防火检查、巡查记录;未开展消防培训演练。
72		甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	1.办公楼二层南侧一处室内消火栓水带接口处脱落; 2.办公楼一层一处室内消火栓水带接口处漏水; 3.办公楼一至三层楼梯间防火门门框未填充不燃材料; 4.办公楼三层两镗防火卷帘无法正常下降; 5.办公楼一层安全出口被占用。
73		酒泉金岛骏马汽车销售有限公司	维修车间西侧1处室内消火栓箱内水带长度小于标称长度1米以上。
74	平凉	平凉市崆峒区川江坝子火锅店	西南侧疏散楼梯内堆放杂物。
75		静宁县二天门巷橡塑商用楼	1.楼道内部分灭火器未保持完好有效; 2.屋顶水箱间未设置消防电话; 3.部分电气线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。
76		庄浪县陇源宾馆	1.应急照明灯故障; 2.灭火器数量不足。
77		崇信县刘琪舞蹈培训店	占用疏散通道。
78		泾川县七公餐饮店	电动自行车占用消防通道。
79	环县	环县康泰医院	1.稳压泵故障; 2.未落实灭火和应急疏散预案演练制度,无消防演练记录。
80		环县宝虹能源有限公司	1.一楼营业大厅安全出口上方未配置安全出口疏散标志; 2.配电室防火门闭门器未保持完好有效; 3.未确定消防重点部位。

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
81	庆阳	中发伟业物业管理有限公司华池分公司	电动车违规停放，占用疏散通道。
82		正宁县农夫乡村味餐饮店	1.一层南侧包厢、二层西侧包厢外窗均设置影响人员逃生和灭火救援的障碍物 2.厨房2具液化石油气瓶均设置可调节的调压阀。
83		庆阳市机电工程学院	教学楼、餐厅、宿舍楼外墙窗户上安装影响人员逃生和灭火救援的障碍物
84		兴民安居小区	电动自行车飞线充电。
85		驿马镇儒林村安逸新村	私家车和电动自行车占用疏散通道。
86		合水县开元宾馆	1、2楼西侧安全出口堆放杂物，占用疏散通道。
87		定西	定西市安定区江夏名城
88	定西市安定区秦剧团家属院		电动自行车上楼占用、堵塞疏散通道。
89	定西市渭源县渭河新城		电动自行车、私家车乱停乱放。
90	定西市渭源县福德家园		私家车占用消防车通道。
91	定西市漳县东昇苑小区		电动自行车飞线充电。
92	定西市漳县贵清润园小区		电动车飞线充电、占用消防车通道。
93	定西市岷县润宇嘉园		妨碍消防车登高操作。
94	定西市岷县福旺家购物广场		电动自行车上楼占用、堵塞疏散通道。
95	定西市临洮县申签秋南校门火锅店		电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。
96	定西市临洮县松乐休闲娱乐中心		人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改。
97	定西市通渭县梓炜家园	电动自行车上楼停放，占用、堵塞安全出口。	

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
98		定西市通渭县宏安壹品	电动自行车上楼停放，占用、堵塞安全出口。
99		定西市陇西县渭景家园	占用消防车通道。
100	陇南	龙峡佳园	电动自行车飞线充电。
101		汇金广场	电动自行车占用消防车通道违规充电。
102		安居小区	电动自行车占用消防车通道。
103		广香佳苑小区	电动自行车占用消防车通道。
104		文县一凡物业管理服务有限公司	电动自行车占用疏散通道。
105		宏昌新城	电动自行车占用消防车通道。
106		宏宇小区	电动自行车占用消防车通道。
107		锦绣华庭小区	电动自行车占用消防车通道。
108		西和县温馨家园	电动自行车占用消防车通道。
109		西和县兰天嘉苑小区	电动自行车占用消防车通道。
110		临夏	康乐县金钻KTV
111	积石山县千寻保健服务店		1.疏散指示标志和应急照明灯具设置不符合规范; 2.未设置第二安全出口。
112	广河县达尔曼音乐餐吧		1.使用易燃可燃材料装修; 2.液化气罐未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀; 3.场所厨房电器线路未穿管敷设。

序号	地区	火灾隐患单位名称	存在的主要隐患
113		永靖县东辉商贸有限公司	1.第二安全出口锁闭; 2.末端试水无压力; 3.楼道堆放杂物。
114		盛世生态综合开发有限公司	1.电气线路敷设不符合标准; 2.燃气管路超过2米。
115		临夏县山水宾馆	1.占用堵塞疏散通道、安全出口; 2.影响人员疏散逃生。
116	甘南	卓尼县启蒙商贸有限公司	1.场所内无应急照明灯、无疏散指示标志; 2.电线裸露在外且未穿管保护; 3.场所内灭火器配备数量不足; 4.电瓶充电位置不符合标准。
117		夏河县供暖二期公租房	1.三单元疏散通道内停放电动自行车; 2.一单元4楼402住户飞线充电。
118	兰州新区	兰州新区海彬烟酒	该场所安全出口堆放杂物，影响疏散逃生。
119		兰州新区瑞锦轩茶餐厅中心	第二安全出口锁闭。
120		兰州新区橙子零售店	该场所疏散通道堆放杂物，影响疏散逃生。
121		兰州新区经纬一号饮食餐吧	1.南侧疏散通道堵塞; 2.疏散楼梯间设置形式不符合要求。
122		兰州新区旺湖湘菜店	场所外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。